

Allegato n.2: IEFZE Tabella di valutazione

Gruppo	n. progr.	località	Edifici n.	Mappa- le n.	Categoria interventi ammessi	Osservazioni
1	1	San Giuseppe	14	23	edificio rilevato 4	
	2	San Giuseppe	15	24	edificio rilevato 4	
	3	San Giuseppe	A	patr.	edificio rilevato 4	zpn
	4	San Giuseppe	B	2	edificio rilevato 4	zpn
	5	San Giuseppe	C	2 e 3	edificio rilevato 4	zpn
	6	San Giuseppe	D	25	edificio rilevato 4	
	7	San Giuseppe	E	25	edificio rilevato 4	
	8	San Giuseppe	F	24	edificio rilevato 4	
	9	San Giuseppe	G	25 / 27	oggetto culturale 1c	splugo
	10	San Giuseppe	H	19	edificio rilevato 4	
	11	San Giuseppe	I	24	edificio rilevato 4	
	12	San Giuseppe	L	28	edificio rilevato 4	
	13	San Giuseppe	M	24	edificio rilevato 4	
	14	San Giuseppe	O	29	edificio rilevato 4	atia
	15	San Giuseppe	P	29	edificio rilevato 4	
	16	San Giuseppe	Q	patr.	oggetto culturale 1c	zpn - cappella
2	17	Lava	16	33	edificio rilevato 4	dep. rifiuti
	18	Lava	17	35	oggetto culturale 1c	atia - ex mulino l'abitazione può esse- re mantenuta
	19	Lava	18	36 / 38	trasformato 3	lavatoio
3	20	Brôn d'la Müfa – Mött	19	53	edificio rilevato 4	zpn
	21	Brôn d'la Müfa – Mött	20	58	edificio rilevato 4	zpn
	22	Brôn d'la Müfa – Mött	A	91	edificio rilevato 4	zpn
4	23	Sëlva	21	336	oggetto culturale 1c	cassinello
	24	Sëlva	22	334	oggetto culturale 1c	cassinello
	25	Sëlva	23	324	edificio rilevato 4	
	26	Pèr	24	371	meritevole di conservazione 1d	atia
	27	Pèr	25	364	meritevole di conservazione 1d	atia
	28	Pèr	26	363	edificio rilevato 4	atia
	29	Pèr	27	361	meritevole di conservazione 1d	atia
	30	Pèr	28	360	meritevole di conservazione 1d	atia
	31	Pèr	29	359	edificio rilevato 4	atia
	32	Pèr	30	357	edificio rilevato 4	atia
	33	Sëlva	A/B	324	edificio rilevato 4	
	34	Sëlva	C	372	edificio rilevato 4	atia
	35	Pèr	D	315	edificio rilevato 4	
	36	Pèr	E	358	edificio rilevato 4	atia
	37	Pèr	F	362	edificio rilevato 4	atia
5	38	Ronco	31	710	meritevole di conservazione 1a	atia/stalla in uso
	39	Ronco	32	714	trasformato 3	
	40	Ronco	33	715	meritevole di conservazione 1a	stalla in uso
	41	Ronco	34	716	oggetto culturale 1c	cassinello
	42	Ronco	35	717	meritevole di conservazione 1a	
	43	Ronco	A	715	oggetto culturale 1c	splugo
	44	Ronco	B	715	oggetto culturale 1c	splugo
	45	Ronco	C	715	oggetto culturale 1c	splugo

	46	Ronco	D	715	oggetto culturale 1c	splugo
	47	Ronco	E	719	oggetto culturale 1c	splugo
	48	Ronco	F	694	oggetto culturale 1c	atia-splugo
	49	Ronco	G	694	oggetto culturale 1c	splugo
	50	Ronco	H	718	oggetto culturale 1c	splugo
	51	Ronco	I	702	oggetto culturale 1c	splugo
	52	Ronco	L	764	oggetto culturale 1c	splugo
6	53	Ravör Bass	36	756	meritevole di conservazione 1a	zpn - atia
	54	Ravör Alt	37	725	trasformato 3	zpn
	55	Ravör Alt	38	730	meritevole di conservazione 1a	zpn
	56	Ravör Alt	39	730	diroccato non ricostruibile 2	zpn
	57	Ravör Alt	40	741 / 742	meritevole di conservazione 1a	zpn
	58	Ravör Alt	41	731	diroccato non ricostruibile 2	zpn
	59	Ravör Bass	42	733	trasformato 3	zpn
	60	Ravör Bass	43	734	trasformato 3	zpn
	61	Ravör Bass	44	735	trasformato 3	zpn
	62	Ravör Bass	45	735	trasformato 3	zpn
	63	Ravör Bass	46	736	meritevole di conservazione 1a	zpn
	64	Ravör Bass	47	737	meritevole di conservazione 1a	zpn
	65	Ravör Bass	48	738	meritevole di conservazione 1a	zpn
	66	Ravör Bass	49	737	meritevole di conservazione 1a	zpn
	67	Ravör Alt	A	730	oggetto culturale 1c	zpn - splugo
	68	Ravör Bass	B	736	oggetto culturale 1c	zpn - splugo
	69	Ravör Bass	C	739	oggetto culturale 1c	zpn - splugo
	70	Ravör Bass	D	694	oggetto culturale 1c	zpn - splugo
	71	Ravör Bass	E	733	oggetto culturale 1c	zpn - splugo
	72	Ravör Bass	F	756	oggetto culturale 1c	zpn - splugo
	73	Ravör Bass	G	728	oggetto culturale 1c	zpn - splugo
7	74	Cioss - Punt Lött	50 A	762	edificio rilevato 4	
	75	Cioss - Punt Lött	50 B	762	edificio rilevato 4	
	76	Cioss - Punt Lött	50 C	762	edificio rilevato 4	
	77	Cioss - Punt Lött	51	765	edificio rilevato 4	
	78	Cioss - Punt Lött	52	768	edificio rilevato 4	atia
	79	Cioss - Punt Lött	52.1	769	edificio rilevato 4	atia
	80	Cioss - Punt Lött	53	538	edificio rilevato 4	atia
	81	Cioss - Punt Lött	54	522	edificio rilevato 4	atia
	82	Cioss - Punt Lött	A	765	edificio rilevato 4	
	83	Cioss - Punt Lött	B	522	edificio rilevato 4	
	84	Cioss - Punt Lött	C	522	edificio rilevato 4	
	85	Cioss - Punt Lött	D	542	oggetto culturale 1c	atia
	86	Cioss - Punt Lött	E	545	edificio rilevato 4	atia
	87	Cioss - Punt Lött	F	patr.	edificio rilevato 4	
8	88	Sotto San Francesco	55	648	oggetto culturale 1c	cappella
	89	Sotto San Francesco	56	692	edificio rilevato 4	atia
	90	Sotto San Francesco	57	692	edificio rilevato 4	atia
	91	Sotto San Francesco	58	608	oggetto culturale 1c	cappella

atia = altri terreni idonei all'utilizzo agricolo

zpn = zona di pericolo naturale